H01 N2-E



câbles de soudure
conducteurs cuivre extra-souple
gaine caoutchouc néoprène

Utilisation

Applications :	Câble extra-souple destiné aux équipements de poste de soudage à l'arc.
Installation :	Liaisons entre le transformateur de soudage et la pince porte-électrode d'une part, et la prise de masse d'autre part. Convient pour un usage en atmosphère sèche ou humide, à l'intérieur ou à l'extérieur dans les locaux industriels, artisanaux et agricoles, les chantiers de construction navale et de génie civil.

Informations complémentaires

Pour limiter les effets de self-induction et d'échauffement mutuel, les câbles ne doivent pas être enroulés en couronnes ou bobines pendant l'utilisation.

Norme :	NF C 32-510-4.